


## Beskrivelse af kulturmijø

### 345 - 1 Landsbyen Marup

<b>Beskrivelse</b>	En lille landsby med kun 4 gårde liggende tilbage med god indbyrdes afstand efter udskiftning og udflytning (9 gårde i 1682), mange småhuse i den nordlige del, hvor de udflyttede gårde lå. 2 af de tilbageværende gårde er i bindingsværk.
<b>Bærende elementer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- de tilbageværende gårdes karakter af firlængede anlæg</li><li>- hække omkring haven til nr. 23</li><li>- det let slyngede vejforløb</li><li>- byens skarpe grænse mod markerne</li></ul>
<b>Eksist. bevaringstiltag</b>	
<b>Trusler/sårbarhed</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- nedrivning eller manglende vedligeholdelse af bygninger samt til-, om- og nybygning, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse</li><li>- ændringer i vejforløbet</li><li>- nybyggeri og anlæg uden for den eksisterende bebyggelsesstruktur</li></ul>



**Foto:** Kort: De sorte tal på kortet viser numre på fotografierne og hvor fotografierne er taget fra [Stort billede](#)



**Foto:** 1. Beboelsen til den sydvestlige gård i byen (Marupvej 15) [Stort billede](#)



**Foto: 2.** Kik til den nordvestligste gård i landsbyen (Marupvej 21) og gadehus (Marupvej 23)  
[Stort billede](#)



**Foto: 3.** Gadeforløbet gennem byen fra nord  
[Stort billede](#)



**Foto: 4.** Den sydøstlige gård i landsbyen (Marupvej 14) og gadehus, fra nord  
[Stort billede](#)



**Foto: 5.** Den midterste gård mod vest (Marupvej 19), set langs de sydligste bygninger  
[Stort billede](#)



**Foto:** 6. Indfaldsvejen  
fra nordøst  
[Stort billede](#)