

Beskrivelse af kulturmijø

341 - 7 Landsbyen Sørninge

Beskrivelse	Lille, sluttet landsby med 5 udflyttede gårde (8 gårde i 1682), der ligger relativt tæt sammen med mellemliggende haver, hække og græsarealer omkring det slyngede, velbevarede vejforløb med enkelte huse. Gårdene har længer fra forskellige perioder, enkelte i bindingsværk, den sydligste gård er stærkt forfalden.
Bærende elementer	- de flerlængede gårdanlægs og huses placering ud mod det slyngede vejforløb - havernes afgrænsende hække
Eksist. bevaringstiltag	
Trusler/sårbarhed	- nedrivning, om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og huse, der ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse - nedlæggelse af hække og tilplantning af de tilbageværende frugthaver og græsarealer mellem gårdene




Foto: Kort: De sorte tal på kortet viser numre på fotografierne og hvor fotografierne er taget fra.

[Stort billede](#)



Foto: 1. Landsbyen Sørninges 5 udflyttede gårde og nogle få huse ligger tæt sammen neden for dyssen Kragedysse øst for landsbyen, som billedet er taget fra [Stort billede](#)



Foto: 2. Landsbyens østligste gård, Kragedyssegård, med hvidkalkede, grundmurede længer, fra sydvest [Stort billede](#)



Foto: 3. Den vestligste gård i landsbyen med rødstens stuehus og grundmurede, gulkalkede længer med trempel, fra øst [Stort billede](#)



Foto: 4. Landsbyens vestligste gård med rødstens stuehus og gulkalkede udlænger samt store træer omkring haven, fra sydvest [Stort billede](#)



Foto: 5. De tilbageværende gulstens længer til landsbyens midterste gård, fra øst
[Stort billede](#)



Foto: 6. Lille grundmuret, hvidkalket hus bag velklippet hæk mellem gårdene, fra syd
[Stort billede](#)



Foto: 8. Den nordligste gård i byen med gulstens stuehus og nordlænge delvis i rødt bindingsværk, fra nordøst
[Stort billede](#)



Foto: 9. Gårdsplads og udlænger til den nordligste gård, fra syd
[Stort billede](#)



Foto: 10.Blåkalket bindingsværkshus med nyt stråtag og stakit mellem gårdene i landsbyen, fra sydvest
[Stort billede](#)



Foto: 11.Lille, stærkt forfalden trelænget gård med længer overvejende i bindingsværk, fra nord
[Stort billede](#)