

Beskrivelse af kulturmijø

321 - 2 Landsbyen Holløse

Beskrivelse	Den lille landsby har et velbevaret vejforløb omkring et gadekær, og 4 af landsbyens tidligere 6 gårde ligger endnu tilbage sammen med et par husmandssteder. Gårdene repræsenterer forskellige tiders byggemåder, fra bindingsværk over 1800-årenes grundmur til moderne byggeri fra 1960'erne.
Bærende elementer	<ul style="list-style-type: none">- de forholdsvis regelmæssigt placerede gårde omkring gadekæret- de to vestligste gårde med deres harmoniske tre- og firelængede, sluttede bygningskompleks- gadekæret i vejgaflen- afgrænsningen af tofter/haver med diger eller levende hegn mod markerne
Eksist. bevaringstiltag	
Trusler/sårbarhed	<ul style="list-style-type: none">- nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved gårde og husmandssteder, der ikke harmoniserer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse- opfyldning eller udtørring af gadekæret- nedlæggelse af hegn mod markerne- nyt byggeri uden for den velafgrænsede, sluttede landsby




Foto: Kort: De sorte tal på kortet viser numre på fotografierne og hvor fotografierne er taget fra.

[Stort billede](#)



Foto: 1.Landsbyens sydøstligste gård med velholdte driftsbygninger, fra nordøst
[Stort billede](#)



Foto: 2.Den sydøstligste gård i landsbyen, stuehusets gårdfacade i bindingsværk med tegl, fra øst
[Stort billede](#)



Foto: 3.Gårdens velbyggede stuehus fra 1866 i røde sten på kvaderstensfundament, fra syd
[Stort billede](#)



Foto: 4.Mindre landbrug østligt i landsbyen, fra vest
[Stort billede](#)



Foto: 5. Mindre landbrug med stuehus i bindingsværk med stendigeomgærdet have, fra øst
[Stort billede](#)



Foto: 6. Mindre landbrug med stuehus i bindingsværk og grundmuret staldlænge, fra nord
[Stort billede](#)



Foto: 7. Gården Kjærgård midt i landsbyen, syd for gadekæret, med driftsbygninger i gule mursten, fra nordvest
[Stort billede](#)



Foto: 8. Landsbyens nordligste gård med stuehus og staldlænge i gule mursten, en anden længe i bindingsværk og hvidkalket svinehus, fra vest
[Stort billede](#)



Foto: 9. Den nordligste gårds hvidkalkede svinehus muret delvis af kampesten, fra syd
[Stort billede](#)



Foto: 10. Landsbyens vestligste gård, Kildebakkegård, med gulkalket stuehus fra 1865 med hvide pyntebånd, hvidkalkede staldlænger med rødmaledede døre og porte samt træække som afgrænsning af anlægget mod vejen, fra nord
[Stort billede](#)



Foto: 11. Den vestligste gårds østlige staldlænge med bindingsværk i østfacaden, fra øst
[Stort billede](#)



Foto: 12. Den vestligste gårds grundmurede, hvidkalkede vestlænge, fra vest
[Stort billede](#)