

Beskrivelse af kulturmijø

315 - 6 Landsbyen Lille Granløse

Beskrivelse	Meget lille landsby med kirken, to ret store gårde (5 i 1682) og nogle få gadehuse omkring forten med gadekær, som tilsammen danner en harmonisk, velbevaret helhed.
Bærende elementer	- byens struktur med huse og gårde omkring den lille forte med gadekær - den klare grænse mod det omliggende agerland
Eksist. bevaringstiltag	
Trusler/sårbarhed	- nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved huse og gårde, som ikke harmonerer med den eksisterende bebyggelse, samt manglende vedligeholdelse - udtørring eller opfyldning af gadekæret samt tilplantning af forten - udbygning bag hus- og gårdrækken, der slører grænsen mod agerlandet



Foto: Kort: De sorte tal på kortet viser numre på fotografierne og hvor fotografierne er taget fra.
[Stort billede](#)



Foto: 1. Den fine og kompakte lille romanske sognekirke i byens sydlige periferi, fra sydøst
[Stort billede](#)



Foto: 2. Fint lille gadehus i bindingsværk med udhus, sydøst for gadekæret, fra syd
[Stort billede](#)



Foto: 3. Lille hus på gadekærets vestside, fra øst
[Stort billede](#)



Foto: 4. Den vestligste af den lille landsbys to tilbageblevne gårde, fra øst
[Stort billede](#)



Foto: 5. Gadekæret og den østlige af de to tilbageblevne gårde i byen, fra vest
[Stort billede](#)