

Beskrivelse af kulturmijø

339 - 1 Landsbyen Sandby

Beskrivelse	En langstrakt, sluttet landsby med knap halvdelen af gårdene (25 gårde i 1682) liggende udflyttede på begge sider af gaden. Der er gode eksempler på gårde i bindingsværk med omgivende toftgærder, grundmurede gårde fra forskellige perioder, bl. a. en grundmuret gård med stråtag fra andelstiden samt gård i Bedre Byggeskik. Gade- og husmandshuse ligger tilbagetrukket fra gaden. Der er flere servicefunktionsbygninger, hvoraf enkelte i stationsbystil: forsamlingshus, missionshus, købmandsforretning (Bedre Byggeskik), skole og forskole (nedlagte).
Bærende elementer	<ul style="list-style-type: none">- de mange tre- og firelængede gårde iblandet huse langs den lange bygade- det gamle gadeforløb og gadekæret- de fine funktionsbygninger som f.eks. forsamlingshus, købmandsforretning og skoler- den klare afgrænsning af landsbyen mod syd
Eksist. bevaringstiltag	
Trusler/sårbarhed	<ul style="list-style-type: none">- nedrivning eller om-, til- og nybyggeri af og ved huse og gårde, der ikke er i harmoni med den eksisterende bebyggelse- større ændringer i gadeforløb og opfyldning af gadekær- byggeri eller tilplantning uden for landsbyens sydlige grænselinie



Foto: Kort: De sorte tal på kortet viser numre på fotografierne og hvor fotografierne er taget fra.
[Stort billede](#)



Foto: 1. Den tidligere skole fra 1857 med udhuse beliggende i landsbyens nordøstligste udkant, fra nordøst
[Stort billede](#)



Foto: 2. Smalt og kroget stræde (Lundemarken) mellem gårde og huse sydøstligt i landsbyen, fra sydøst
[Stort billede](#)



Foto: 3. En af de tilbageværende gårde, grundmuret og med bevaret stump af toftægærde i forgrunden, sydøstligt i byen, fra nordvest
[Stort billede](#)



Foto: 4. Velbevaret firelænget gård med stråtag og birkeallé, fra nord
[Stort billede](#)



Foto: 5. Lille skolebygning (forskolen? nu nedlagt) i byens midterste del, fra øst
[Stort billede](#)



Foto: 6. Købmandsbutik i Bedre Byggeskik-stil centralt i byen, fra nordvest
[Stort billede](#)



Foto: 7. Lille pakhus bag tidligere detailhandel centralt i byen, fra vest
[Stort billede](#)



Foto: 8. Harmonisk mindre udbygning - helt ud til gaden - til en af de store gårde i byen, fra nordvest
[Stort billede](#)



Foto: 9. Det velholdte forsamlingshus centralt i byen, fra nord

[Stort billede](#)



Foto: 10. Lille 6-kantet lysthus i haven til en af de store gårde i byen, fra nordvest

[Stort billede](#)



Foto: 11. En af de velholdte gårde i landsbyen, firelænget, grundmuret, fra sydøst

[Stort billede](#)



Foto: 12. Lille husmandsbrug med bindingsværkslænge på sydsiden af bygaden, fra nord

[Stort billede](#)



Foto: 13. Landsbyens yderste store gård mod vest, Vestergård, grundmuret, opført i 1925 i Bedre Byggeskik, med alle af stynede træer, fra nordøst
[Stort billede](#)



Foto: 14. Vestergårds harmoniske og velholdte portparti, fra øst
[Stort billede](#)



Foto: 15. Bygadens mellemste del, fra vest
[Stort billede](#)



Foto: 16. Den østlige del af byens hovedgade, fra sydøst
[Stort billede](#)



Foto: 17.De store haver til gårdene med deres hække og træer afgrænser landsbyen harmonisk mod de omliggende marker, fra sydøst
[Stort billede](#)